

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

МЧС.....112

Скорая помощь.....03

Пожарная часть.....01

Медицинский пункт.....

Непосредственный

руководитель.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Дорогой коллега!

Если ты держишь в руках эту брошюру, значит, ты уже находишься на территории предприятия или в скором времени, пройдя через «проходную», окажешься в большом и дружном коллективе ООО «НС-ОЙЛ».

Все мы уделяем особое внимание улучшению состояния безопасности, и это остается важнейшим приоритетом Общества. Но производственная среда остается опасной:

- потому что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства;
- потому что может произойти поломка механического или электрического оборудования;
- потому что в процессе работы может произойти инцидент.

Поэтому на предприятии ты столкнешься с огромным количеством опасностей.

Я хочу обратиться к тебе не как генеральный директор этого предприятия, а как сын, муж и отец: прочти внимательно эти правила. Эти минимальные требования безопасности ты должен соблюдать всегда, везде и при любых обстоятельствах, находясь на территории предприятия, ведь во многом от тебя самого зависит твоя безопасность, твое здоровье и благополучие твоих близких. Я хочу, чтобы эти правила стали для тебя при выполнении любой работы на предприятии. Ведь мы не такие крепкие, для человека нет запасных частей, а твоя семья ждет твоего возвращения домой здоровым и жизнерадостным.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА

При передвижении по территории предприятия работник должен пользоваться пешеходными дорожками и тротуарами, переходными мостиками и тоннелями, придерживаясь правой стороны, а где их нет – по обочине автодороги по левой стороне, навстречу движущемуся транспорту, согласно утвержденным безопасным маршрутам следования. Пересекать проезжую часть дороги следует в установленных местах, оборудованных переходами или светофорами. При отсутствии в зоне видимости перехода, разрешается переходить автодорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны, обеспечив личную безопасность.

При движении по территории предприятия необходимо быть внимательным, не заходить за ограждения опасных зон, остерегаться попадания в люки, проемы, колодцы, которые могут оказаться открытыми и не огражденными. В осенне-зимний период и в дождливую погоду быть особенно внимательным, т. к. на пути следования могут оказаться обледенелые или залитые водой участки, не приближаться к колоннам и зданиям, где возможно травмирование свисающими наледями.

Не ходить по отмосткам зданий и сооружений, где возможно травмирование выпавшим из оконных проемов стеклом или другими элементами зданий и сооружений.

При движении по лестницам необходимо быть внимательным, держаться за поручни.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТНАЯ КАСКА

- ▶ исправная (действующий срок эксплуатации, отсутствуют видимые повреждения (трещины, вмятины));
- ▶ имеется исправный подбородочный ремешок, зафиксированный на подбородке.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- ▶ исправные (отсутствие видимых повреждений (трещин, вмятин, царапин, потертостей);
- ▶ в случае использования очков с диоптриями, защитные очки должны быть надеты поверх них.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ФИКСИРОВАТЬ ОЧКИ ПОВЕРХ ЗАЩИТНОЙ КАСКИ.

СПЕЦОДЕЖДА

- ▶ чистая (не замазучена, не промаслена);
- ▶ исправная (отсутствуют порезы, все молнии и пуговицы застегиваются).

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

- ▶ исправные (отсутствие видимых повреждений (порезы, трещины)).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ

- ▶ отсутствуют трещины, вмятины подноски;
- ▶ обувь зашнурована.

Обязательное применение средств индивидуальной защиты на территории взрывопожароопасных, производственных объектов и площадок строительства.

Все применяемые средства индивидуальной защиты должны быть с действующим сроком носки и подобраны под размеры работника!



НАША ЦЕЛЬ – РАБОТАТЬ БЕЗ ТРАВМАТИЗМА

Желаю тебе успехов,
безопасной работы и здоровья.

Е. В. Роон

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. «Золотые правила безопасности труда» направлены на сохранение здоровья и жизни работниками ООО «НС-ОЙЛ» и подрядных организаций.

2. Требования «Золотых правил безопасности труда» обязательны для выполнения всеми работниками ООО «НС-ОЙЛ» (далее Общество), а также работниками подрядных организаций.

3. Руководители любого уровня обязаны организовать и лично осуществлять контроль исполнения требований настоящих «Золотых правил безопасности труда» работниками ООО «НС-ОЙЛ» и подрядных (субподрядных) организаций.

4. Все руководители работ несут полную ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями настоящих «Золотых правил безопасности труда».

5. Несоблюдение настоящих «Золотых правил безопасности труда» является дисциплинарным проступком, который влечет за собой применение дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, увольнение).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Все транспортные средства (ТС) должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

1. ТС прошли предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание.

2. Количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода - изготовителя ТС.

3. Используются шины, соответствующие сезону.

4. Ремни безопасности исправны и используются водителем и всеми пассажирами.

5. Включены фары ближнего света и/или ходовые огни.

6. Водители прошли предрейсовый медосмотр, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических (токсических) веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость.

ВОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАПРЕЩЕНО:

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОБИЛЬНЫЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ.

2. НАРУШАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ.


3. РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПАССАЖИРАМ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ЗАПРЕЩЕНО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВОДИТЕЛЕЙ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ В НАРУШЕНИЕ ПДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВОДИТЕЛИ ПРОШЛИ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ
МЕДОСМОТР

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЕМ
И ВСЕМИ ПАССАЖИРАМИ

ШИНЫ ПО СЕЗОНУ



1. Я ОБЯЗУЮСЬ ЗАБОТИТЬСЯ О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ, А ТАКЖЕ О БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ ИЛИ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

2. Я ОБЯЗУЮСЬ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА».


(наименование структурного подразделения)

(наименование профессии/должности)

(фамилия, имя, отчество)

(личная подпись работника)

ЛИДЕРСТВО

 Я ОЦЕНИЛ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПАСНОСТИ И ПРЕДПРИНЯЛ МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ/СНИЖЕНИЮ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ

 Я ЗНАЮ ПОРЯДОК ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ


 Я ПРОШЕЛ ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ


 Я ОБУЧЕН ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ


 Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗДОРОВЫМ


 Я НЕ НАХОЖУСЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЬНЫХ, НАРКОТИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

 Я ОБЕСПЕЧЕН НЕОБХОДИМЫМИ ИСПРАВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И/ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

 Я ИМЕЮ ДОПУСКИ/РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ И ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

 Я УБЕДИЛСЯ, ЧТО ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (ОПАСНЫЙ УЧАСТОК) ОБОЗНАЧЕНА СИГНАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ (ОГРАЖДЕНИЯМИ) И ЗНАКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

 Я УБЕДИЛСЯ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ОТСУТСТВУЮТ ЛИЦА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ

 Я УБЕДИЛСЯ, ЧТО ОБЕСПЕЧЕНО РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ РАБОТ

 Я УБЕДИЛСЯ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, УСТРОЙСТВА, ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИГОДНЫ И ИСПРАВНЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Грузоподъемные операции с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Грузоподъемные механизмы и оборудование прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации.

2. Вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования.

3. Все приборы безопасности (ограничители, указатели, регистраторы) включены и исправны.

4. Перед выполнением каждой грузоподъемной операции проведен визуальный осмотр исправности грузоподъемных и грузозахватных механизмов и оборудования, правильности безопасной установки грузоподъемного механизма.

ЗАПРЕЩЕНО:

1. ПЕРЕМЕЩАТЬ ГРУЗ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПОД НИМ ЛЮДЕЙ.

2. СТОЯТЬ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ, А ТАКЖЕ ПОД СТРЕЛОЙ ПРИ ЕЕ ПОДЪЕМЕ И ОПУСКАНИИ.

3. ПЕРЕМЕЩАТЬ ЛЮДЕЙ И ГРУЗЫ МЕХАНИЗМАМИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ДАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

4. ПОДНИМАТЬ НЕПРАВИЛЬНО ЗАСТРОПОВАННЫЙ ГРУЗ.

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ



ЛИДЕРСТВО

Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ МЕНЯ ЛЮДЕЙ.

Я ЗНАЮ, ЧТО ДОЛЖЕН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА МОЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ И ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Я НЕМЕДЛЕННО ПРИНИМАЮ МЕРЫ ПО ОСТАНОВКЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ.

Я РАБОТАЮ БЕЗОПАСНО И ПРИЗЫВАЮ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ СВОИХ КОЛЛЕГ.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ



ОБЕСПЕЧЕНА БЛОКИРОВКА,
УСТАНОВЛЕНА
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЧКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ БЛОКИРОВКУ
И СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ,
СНИМАТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ,
ПОДКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ К ИСТОЧНИКАМ
ЭНЕРГИИ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ
РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Работа на высоте более 1,8 м должна выполняться при соблюдении следующих условий:

1. Рабочая площадка оборудована ограждением, обеспечены безопасные подъем и спуск.
2. В случае отсутствия ограждения применено страховочное оборудование, исправность которого проверена.
3. Поверхность настила рабочих площадок исключает скольжение.

Каждая работа на высоте менее 1,8 м должна выполняться после принятия необходимых мер, исключающих падение.

ЗАПРЕЩЕНЫ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ:

1. ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА:
 - 15 М/С И БОЛЕЕ – ДЛЯ ВСЕХ РАБОТ;
 - 12,5 М/С И БОЛЕЕ – ДЛЯ РАБОТ ПО ЗАМЕРУ УРОВНЕЙ И ОТБОРУ ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ РУЧНЫМ СПОСОБОМ;
 - 10 М/С И БОЛЕЕ – ДЛЯ МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ.
2. ПРИ ОБЛЕДЕНЕНИИ.
3. ПРИ ГРОЗЕ.

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ



ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

К любым работам можно приступать только в том случае, если:

1. Все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены.
2. Обеспечена соответствующая блокировка оборудования/механизмов с предупредительными табличками в точках отключения.
3. Проведена проверка (тест) надежности отключения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ БЛОКИРОВКУ И СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СНИМАТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ, ПОДКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ.

РАБОТЫ ВБЛИЗИ ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ



ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т. п.) должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Место проведения работ подготовлено к их безопасному проведению, в том числе обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения.
2. На месте проведения работ исключено попадание извне взрывопожароопасных веществ.
3. Обеспечен постоянный контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ.

По окончании работ должен быть организован контроль за местом проведения работ не менее 3-х часов.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ



РАБОТЫ ВБЛИЗИ ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ

Движущиеся (вращающиеся) части в составе оборудования, аппаратов, механизмов должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:


1. Обеспечено наличие ограждений, кожухов, защитных экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски.
2. Предусмотрена возможность быстрого отключения механизмов (при нештатных ситуациях).

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

**ТРЕБОВАНИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ, ЯВЛЯЮТСЯ
ДОПОЛНЕНИЕМ К ОБЩИМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.**

РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ



ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Работы, не относящиеся к работам в замкнутом пространстве и включающие производство ям, траншей и котлованов путем выемки грунта, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Выполнены крепления или откосы вертикальных стенок и обеспечен контроль за их устойчивостью.
2. Обеспечен визуальный контроль за неподвижностью грунта.
3. Изолированы все подземные коммуникации (трубопроводы, электрокабели и т. п.).
4. Привлечено не менее 2 (двух) исполнителей.
5. Котлованы и траншеи обеспечены защитным ограждением с предупредительными надписями, а в ночное время – сигнальным освещением.

**ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗВЛЕКАЕМОГО
ГРУНТА БЛИЖЕ 0,5М ОТ БРОВКИ.**

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ



РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Отсутствует приемлемый альтернативный способ выполнения работы без участия человека.
2. Заземлены емкости и оборудование, для которых это требование обязательно.
3. Обеспечен постоянный инструментальный контроль состояния воздушной среды.
4. Привлечены в установленном количестве страхующие и наблюдающие.

ЛИЦА, РАБОТАЮЩИЕ И ВХОДЯЩИЕ В ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА, ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОНОМНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ИЛИ ШЛАНГОВЫЙ ПРОТИВОГАЗ, СРЕДСТВА ПОДАЧИ СИГНАЛОВ И СТРАХОВКИ.

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ



ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ

Работы в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода (менее 20%), в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, приямков и других аналогичных местах, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- 1.** Количество исполнителей достаточно для безопасного выполнения задания и подстраховки – должно быть не менее 2 (двух) человек.
- 2.** Обеспечен постоянный контроль состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.
- 3.** Применены пригодные и проверенные СИЗОД.
- 4.** Исключено попадание в зону проведения работ вредных и/или взрывопожароопасных веществ, в том числе из смежных технологических систем, а также изолированы возможные источники зажигания (в том числе запрещено наличие мобильных телефонов и иных устройств не во взрывозащищенном исполнении).

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАЩЕНЫ, А РАБОТНИКИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ.